

**МУ «Комитет по образованию Администрации г. Улан-Удэ»**  
**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение**  
**Детский сад № 15 «Радуга» г. Улан-Удэ общеразвивающего вида**  
670018, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пос. Аэропорт, дом № 33,  
тел (факс): 8(3012)22-67-94, e-mail: [mdouraduga15@mail.ru](mailto:mdouraduga15@mail.ru)

**АКТ**

**осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки**

от «22» мая 2023г.

Комиссия в составе: председатель - Базарова А.Н., заведующий.

Члены комиссии: Ерофеева Р.В. – старший воспитатель

Беляева А.И. – зам. по АХЧ

Витошникова С.А. - воспитатель

Лубсанов А.Г- рабочий по обслуживанию зданий и сооружений.

Составили настоящий акт в том, что нами был проведен осмотр игровых площадок на территории **МБДОУ Детский сад № 15 «Радуга» корпус 2** на предмет исправности игрового оборудования нормам безопасности для жизни и здоровья детей.

Характеристика поверхности игровых площадок:

Игровые площадки расположены на территории дошкольной образовательной организации вокруг самого здания учреждения, всего насчитывается 6 игровых площадок. На каждой игровой площадке имеется: место для самостоятельной двигательной активности детей (бег, прыжки, поскоки), песочница.

Вся территория площадок имеет ровное травяное покрытие, опасные предметы (камень, стекло, ветки) отсутствуют, что обеспечивает безопасность для детей при беге и прыжках.

Перечень оборудования:

| № | Наименование оборудования                                       | шт | Выявленный дефект | Результат осмотра             | Принятые меры                       | Примечание |
|---|---|----|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------|
| 1 | Теневой навес деревянный  | 13 | не выявлено       | Исправны                      |                                     |            |
| 2 | Песочница из деревянных элементов                               | 16 | не выявлено       | Повреждений нет               |                                     |            |
| 3 | Горка из лесенок металлическая                                  | 13 | не выявлено       | Повреждений нет               |                                     |            |
| 4 | Качеля-балансир с металлическим каркасом, деревянными сидениями | 14 | Не исправны 4 шт  | Повреждены деревянные сидения | Закупили материал, поменять сидения |            |
| 5 | Лиана для   |    | не выявлено       | Повреждений                   |                                     |            |

|   |                              |    |             |                                 |  |  |
|---|------------------------------|----|-------------|---------------------------------|--|--|
|   | лазания<br>металлическая     | 13 |             | нет                             |  |  |
| 6 | Горка- скат<br>металлическая | 13 | не выявлено | Повреждений<br>нет              |  |  |
| 7 | Стол<br>деревянный           | 5  | не выявлено | Без<br>повреждений,<br>устойчив |  |  |
| 8 | Скамейка<br>деревянная       | 13 | не выявлено | Повреждений<br>нет              |  |  |


Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждает его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.


Председатель комиссии  Базарова А.Н.

Члены комиссии:

 Ерофеева Р.В.

 Беляева А.И.

 Витошникова С.А.

 Лубсанов А.Г.